

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS



Consejería de Econ., Innov.,
Ciencia y Empleo

Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A.
PARAJE LA CEPA Nº 50
04230 - HUERCAL DE ALMERIA ALMERIA

A. IDENTIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE ITV Y DEL VEHÍCULO

Estación 041	Línea Motos	Marca GF MOTO CSR SC00-125	Nº inspección 11001-14-003041
Clasificación 04 00		Tipo MOTOCICLETA SIN ESPECIFICAR	Clase 00-00 Orden 1
Matrícula actual 6081FCM (E)		Nº bastidor LCEGT125T46001385	Fecha inspección 24-01-2014 16:49-16:59
Fecha 1ª matriculación 05-07-2006		Contraseña homologación E3*2002/24*0234	Fecha próxima inspección 24-01-2016

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGUN LA SECCIÓN II DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
1 IDENTIFICACIÓN		4.04 SEÑAL DE EMERGENCIA	N/A		
1.01 DOCUMENTACIÓN	120	4.05 LUCES DE FRENADO	120		
1.02 NÚMERO DE BASTIDOR	120	4.06 LUZ DE LA PLACA DE MATRÍCULA TRASERA	120		
1.03 PLACAS DE MATRÍCULA	120	4.07 LUCES DE POSICIÓN	120		
		4.08 LUCES ANTINEBLA	N/A		
2 ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR, CARROCERÍA Y CHASIS		4.09 LUZ DE GÁLIBO	N/A	7 DIRECCIÓN	
2.02 CARROCERÍA Y CHASIS				SVIACIÓN DE RUEDAS	120
2.03 DISPOSITIVOS DE ACOPLAMIENTO				LANTE Y COLUMNA DE DIRECCIÓN	120
2.04 GUARDABARROS Y DISPOSITIVO ANTIPROYECCIÓN				JA DE DIRECCIÓN	N/A
2.05 LIMPIA Y LAVAPARABRISAS				ONERÍA Y RÓTULA	120
2.08 PUERTAS Y PELDAÑOS				RVDIRECCIÓN	N/A
2.09 RETROVISORES				EJES, RUEDAS, NEUMÁTICOS, SUSPENSIÓN	
2.10 SEÑALES EN LOS VEHÍCULOS				ES	120
2.12 VIDRIOS DE SEGURIDAD				EDAS	120
				UMÁTICOS	120
				SPENSIÓN	120
3 ACONDICIONAMIENTO INTERIOR				MOTOR Y TRANSMISIÓN	
3.01 ASIENTOS Y SUS ANCLAJES				TADO GENERAL DEL MOTOR	120
3.02 CINTURONES DE SEGURIDAD Y SUS ANCLAJES				STEMA DE ALIMENTACIÓN	120
3.05 ANTIRROBO Y ALARMA				STEMA DE ESCAPE	120
3.06 CAMPO DE VISIÓN DIRECTA				ANSMISIÓN	120
3.08 INDICADOR DE VELOCIDAD				OTROS	
3.09 SALIENTES INTERIORES				MITACIÓN DE VELOCIDAD	N/A
				EFORMAS NO AUTORIZADAS	120
4 ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN					
4.01 LUCES DE CRUCE Y CARRETERA					
4.02 LUCES DE MARCHA ATRÁS					
4.03 LUCES INDICADORAS DE DIRECCIÓN					



EMISIONES - A4G-3796	FRENADO - FF	RUIDOS - SON-7252
-----------------------------	--------------	--------------------------

C. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

EMISIONES	Opacidad ----- (m ⁻¹)	CO ralenti 0.03 %	CO ralenti acelerado ----- %	Lambda -----
FRENADO (valores en KN)	Freno de servicio	Fi 0.74 / 0.74	Fd -----	Alineación ----- m/Km
	Freno de socorro	Fi -----	Fd -----	
	Freno de estacionamiento	Fi -----	Fd -----	
LIMITADOR DE VELOCIDAD	Velocidad actuación ----- Km/h			Ruidos 73.200 dB

D. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

Und	Calificación	Descripción del defecto
		<p>Excelente resultado en la prueba de gases en ITV</p> <p>Co ralenti al 0,03 % en vez del 0.30% permitido</p> <p>Reducción del 97% las emisiones de gases</p>

E. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN (DE CONFORMIDAD CON EL R.D. 2042/94)

Inspección favorable	X		Observaciones NS <673083> Efectivo Lectura Km: 16485
Inspección con defectos leves			ORDINAR.PERIODICAS - R.D. 2042/94
Inspección desfavorable			Insp. firma: 120
Inspección negativa			

